

Example

ตัวอย่าง


How to fill Sample Information Form (SIF) correctly

วิธีการกรอกแบบฟอร์มตัวอย่างน้ำมัน (SIF) อย่างถูกต้อง



แบบฟอร์มการขอวิเคราะห์ข้อมูลของตัวอย่างน้ำมันก่อนที่จะตรวจวิเคราะห์ LubeCheck™ - Oil Analysis for Predictive Maintenance
Sample Information Form (SIF)

ชื่อลูกค้า / รหัส Customer / Code ABC Manufacturing Co., Ltd	UNIT ID เครื่องจักรเลขที่ 10 KT 8765 EN	น้ำมันยี่ห้อ / ประเภท Lube Brand / Type Caltex Delo Gold
ที่อยู่ Address 123 Sukhumvit Road	ชนิด หรือ แบบ ของเครื่องจักร Unit Type <input checked="" type="checkbox"/> Engine Diesel <input type="checkbox"/> Hydraulic <input type="checkbox"/> Turbine (type) <input type="checkbox"/> Pump <input type="checkbox"/> Others	เกรดความหนืด Viscosity Grade SAE 15W-40
Map Ta Phut , Rayong	<input type="checkbox"/> Gearbox (type) <input type="checkbox"/> Compressor (Type) <input type="checkbox"/> Bearing (type) <input type="checkbox"/> Motor	ปริมาณทั้งหมดของระบบหล่อลื่น ลิตร Lube System Capacity 28
บุคคลที่เกี่ยวข้อง Person Contact Keng Lhorluen	เครื่องจักรรุ่น Unit Model 6SD1H-TC320	ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง / Sample Taken From <input type="checkbox"/> Sump/Reservoir <input checked="" type="checkbox"/> Crankcase <input type="checkbox"/> Returnline <input type="checkbox"/> Drainline <input type="checkbox"/> Gearbox <input type="checkbox"/> Bearing <input type="checkbox"/> Filter <input type="checkbox"/> Before <input type="checkbox"/> After <input type="checkbox"/> Others dipstick by vacuum pump
โทรศัพท์ Telephone 038-333888	ผู้ผลิตเครื่องจักร Unit Maker ISUZU	Complete Equipment Information on the first oil sample or any change or as needed <small>กรุณาสั่งข้อมูลการระบุรุ่นของเครื่องยนต์ที่ใช้ในภาคพื้นที่ยังไม่ชัดเจน หรือ แจ้งรายการเพิ่มเติม</small>
แฟกซ์ Fax 038-333777	อายุหรือชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักร (ชั่วโมง หรือ กิโลเมตร) Machine (Unit) Service (Hours / Kms) 180,000 KMS	อายุหรือชั่วโมงการทำงานของน้ำมันเครื่อง Oil Service 10,000 KMS
อีเมล Email keng@abcmfr.co.th	วันที่เก็บตัวอย่าง 18-Apr-07	ชั่วโมง หรือ กม. (Hours / Kms)
หมายเหตุ / คำแนะนำ / ข้อมูลเพิ่มเติม Remark / Comments / Additional Information : Operating in mining ,dusty condition Oil Temp is abnormal high	Date of Sample	แพ็คเกจทดสอบ / Testing Package 804
ข้อมูลเครื่องจักร? สภาพผิดปกติ? เปลี่ยนของเดิม? เปลี่ยนน้ำมัน? เปลี่ยนฟิลเตอร์? Recent Maintenance? Abnormal Condition? Filter Changed? Lube Changed? Etc.:	ตัวอย่างน้ำมันของเครื่องจักรนี้ เคยส่งมาวิเคราะห์แล้วหรือไม่? Has this sample (Unit ID) been delivered and tested by Focuslab before? <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	ทดสอบพิเศษ / Extra Test
ความถูกต้องของข้อมูลของตัวอย่างน้ำมันที่ส่งมาวิเคราะห์ (ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของแบบฟอร์ม SIF) Accuracy and faster lead time of analysis is dependent upon complete Sample Information Form (SIF)		รายละเอียดการทดสอบ ดูหน้าหลัง Testing Details -see back page
สำนักงาน : 947/39 ชั้น 9 ซีกงทองแลนด์ 4 ต.บางนา ห้องเลข : โทร. (662) 709 2933-6 แฟกซ์. (662) 70		ขวดแก้ว / Bottle ID 800008



10 KT 8765

ชื่อลูกค้า / รหัส Customer / Code ABC Manufacturing Co., Ltd	UNIT ID เครื่องจักรเลขที่ 10 KT 8765 TRANS	น้ำมันยี่ห้อ / ประเภท Lube Brand / Type Thuban ,GL-1
ที่อยู่ Address 123 Sukhumvit Road	ชนิด หรือ แบบ ของเครื่องจักร Unit Type <input type="checkbox"/> Engine <input type="checkbox"/> Hydraulic <input type="checkbox"/> Turbine (type) <input type="checkbox"/> Pump <input type="checkbox"/> Others	เกรดความหนืด Viscosity Grade SAE 90
Map Ta Phut , Rayong	<input checked="" type="checkbox"/> Gearbox (type) Transmission <input type="checkbox"/> Compressor (Type) <input type="checkbox"/> Bearing (type) <input type="checkbox"/> Motor	ปริมาณทั้งหมดของระบบหล่อลื่น ลิตร Lube System Capacity 14
บุคคลที่เกี่ยวข้อง Person Contact Keng Lhorluen	เครื่องจักรรุ่น Unit Model ZF9S-109	ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง / Sample Taken From <input checked="" type="checkbox"/> Sump/Reservoir <input type="checkbox"/> Crankcase <input type="checkbox"/> Returnline <input type="checkbox"/> Drainline <input type="checkbox"/> Gearbox <input type="checkbox"/> Bearing <input type="checkbox"/> Filter <input type="checkbox"/> Before <input type="checkbox"/> After <input type="checkbox"/> Others dipstick by vacuum pump
โทรศัพท์ Telephone 038-333888	ผู้ผลิตเครื่องจักร Unit Maker ZF, Germany	Complete Equipment Information on the first oil sample or any change or as needed <small>กรุณาสั่งข้อมูลการระบุรุ่นของเครื่องยนต์ที่ใช้ในภาคพื้นที่ยังไม่ชัดเจน หรือ แจ้งรายการเพิ่มเติม</small>
แฟกซ์ Fax 038-333777	อายุหรือชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักร (ชั่วโมง หรือ กิโลเมตร) Machine (Unit) Service (Hours / Kms) 180,000 KMS	อายุหรือชั่วโมงการทำงานของน้ำมันเครื่อง Oil Service 50,000 KMS
อีเมล Email keng@abcmfr.co.th	วันที่เก็บตัวอย่าง 18-Apr-07	ชั่วโมง หรือ กม. (Hours / Kms)
หมายเหตุ / คำแนะนำ / ข้อมูลเพิ่มเติม Remark / Comments / Additional Information : Operating in mining ,dusty condition Oil Temp is abnormal high Suspect ,change wong oil type	Date of Sample	แพ็คเกจทดสอบ / Testing Package 884
ข้อมูลเครื่องจักร? สภาพผิดปกติ? เปลี่ยนของเดิม? เปลี่ยนน้ำมัน? เปลี่ยนฟิลเตอร์? Recent Maintenance? Abnormal Condition? Filter Changed? Lube Changed? Etc.:	ตัวอย่างน้ำมันของเครื่องจักรนี้ เคยส่งมาวิเคราะห์แล้วหรือไม่? Has this sample (Unit ID) been delivered and tested by Focuslab before? <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	ทดสอบพิเศษ / Extra Test
ความถูกต้องของข้อมูลของตัวอย่างน้ำมันที่ส่งมาวิเคราะห์ (ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของแบบฟอร์ม SIF) Accuracy and faster lead time of analysis is dependent upon complete Sample Information Form (SIF)		รายละเอียดการทดสอบ ดูหน้าหลัง Testing Details -see back page
สำนักงาน : 947/39 ชั้น 9 ซีกงทองแลนด์ 4 ต.บางนา โทรเลข ขบ. 3 บางนา โทรเลข ขบ. 3 บางนา โทร. (662) 361 8600-3 แฟกซ์. (662) 361 8567 ห้องเลข : โทร. (662) 709 2933-6 แฟกซ์. (662) 709 2937		ขวดแก้ว / Bottle ID 800009